


มีระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบตรวจจับควัน ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิงหรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง



bdh-service.moph.go.th/smarthosp-quest/user/responder/report-hosp

ปริญ เหลืองทอง [11280] [ผู้ประเมินโรงพยาบาล]

ผลการประเมิน	คะแนนที่ได้	คะแนนจำเป็น	ภาพหลักรฐาน	Comment	สสจ.อนุมัติ	เขตฯอนุมัติ	แก้ไข
1.1) ห้อง Data Center ที่นำมาตรวจ							
1.1.1) มีการแยกส่วนห้อง Data center ออกจากพื้นที่ทำงานอย่างชัดเจน (*จำเป็น)	10	10	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							
1.1.2) มีการแยกส่วนของ Server (Server Room) และอุปกรณ์สนับสนุน (Facility Room) ออกจากกัน เพื่อให้สามารถเข้าไปบำรุงรักษา ระบบสนับสนุนโดยไม่เข้าถึงระบบส่วนของ server	5	0	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							
1.1.3) มีระบบการควบคุมการเข้าออก (กุญแจ หรือ bio pass หรือเทคโนโลยีอื่น) และบันทึกการเข้าออกห้อง Data center ร่วมกับ Server Room และ Facility Room (ถ้ามี) (*จำเป็น)	10	10	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							
1.1.4) มีระบบติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้อง Data Center เช่น CCTV (*จำเป็น)	5	5	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							
1.1.5) มีระบบตรวจจันฉัดคีย์พร้อมระบบแจ้งเตือน (*จำเป็น)	5	5	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							
1.1.6) มีระบบดับเพลิง (ถังดับเพลิงถังพร้อมใช้ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล) (*จำเป็น)	5	5	ดูหลักฐาน		☑	☑	แก้ไข
☑ มีการดำเนินการ							





11:33

5G 71



Smoke Detector Server



 100%

No smoke alarm



0.0ppm

• 2025.1.31 07:55 Smoke alarm Normal



Click for more



11:34

5G 71



History

clear

today

morning 07:55:03 Smoke alarm Normal

morning 07:28:27 Smoke alarm Normal

morning 07:01:50 Smoke alarm Normal

morning 05:40:08 Smoke alarm Normal

morning 05:13:32 Smoke alarm Normal

morning 04:46:55 Smoke alarm Normal

morning 04:29:54 Smoke alarm Normal

2025-01-30

morning 03:05:28 Smoke alarm Normal

2025-01-29

morning 01:50:30 Smoke alarm Normal



