

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงพยาบาลบ่อพลอย

โรงพยาบาลบ่อพลอยได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วบริเวณ ครอบคลุมถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ และได้ทำการปรับปรุงกล้องวงจรปิดเดิมที่ใช้งานมานาน ล้าสมัย และมีการชำรุด โดยนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดมาใช้ เพิ่มความละเอียดของภาพหรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน โดยดำเนินการเขียนโครงการปรับปรุงปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เพิ่มจำนวน ๙๖ ตัว ทดแทนของเดิม มีนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย มอบหมายให้ดำเนินงาน

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายโรงพยาบาลบ่อพลอย

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุรเชษฐ์ พักเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๒๕๔๑๖๒๓ E-mail : suraesdsura@gmail.com

๑.หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลบ่อพลอย เป็นสถานพยาบาลที่ต้องดูแลสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งมีประชาชนเข้ามารับบริการตลอดเวลา ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ทางโรงพยาบาลเห็นว่าความปลอดภัยทรัพย์สินของ ทางการเงิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ จำเป็นต้องระบบริกษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ เห็นควรนำเทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้งานในการตรวจราพื้นที่ให้บริการความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สินทางราชการ ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ร้าย หรือการก่อวินาศภัยที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลบ่อพลอยได้

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลบ่อพลอย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

๒.๒ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางราชการ

๒.๓ เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

๓.เป้าหมาย

๓.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน ๒๑ เครื่อง

๓.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๑๑ เครื่อง

๓.๓ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๒ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง

๓.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Lb Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๖ เครื่อง

๔.กลยุทธ์/กลวิธี

ติดประกาศ

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติราคา คุณภาพ ผลิตภัณฑ์และกลบบริษัท

๕.๓ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามคุณลักษณะพื้นฐาน

๕.๔ ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและทดสอบระบบการใช้งาน

๕.๕ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ


๖.ระยะเวลาดำเนินงาน


เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

ดังกล่าวกับการดำเนินงาน

กิจกรรม	ช่วงเวลาในการดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ
	ค.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	ค.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	ค.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	ค.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	ค.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	
๕.๑ จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการประกาศแผนอัตรากำลัง											คณะกรรมการ สารสนเทศ โรงพยาบาล บ่อพลอย
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติราคา คุณภาพ ผลิตภัณฑ์และกลบบริษัท											
๕.๓ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ติดเอกสารแนบ											
๕.๔ ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและทดสอบระบบการใช้งาน โดยคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลบ่อพลอย											
๕.๕ ติดตาม ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ											

๗.๕.๒. สถานพยาบาลมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังได้





๗.๕.๓. สถานพยาบาลมีการทดสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

การทดสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์สมมุติ เคสคนไข้ไม่พอใจในการรับบริการ

Screenshot of a file explorer window showing a folder named "เคสคนไข้ไม่พอใจ" (Patient Case - Dissatisfied). The folder contains several MP4 video files. Below the file list, a video player is open, displaying a surveillance camera feed labeled "CCTV13". The video shows a busy hospital reception area with staff and patients. The timestamp in the video is "06-07-2025 Wed 09:23:41".

Name	Date modified	Type	Size
คนไข้กลับมาถ่ายคลิบและรอยาวรอบที่ 2พร้อมกับจับภาพคนปล่อยคลิบลงโซเชียล(5).mp4	6/5/2025 10:51 AM	MP4 Video File (V...	26,322 KB
จนทแยกคนไข้พร้อมพูดคุยกับทีมโรคภัย(6).mp4	6/5/2025 2:52 PM	MP4 Video File (V...	129,591 KB
จุดซักประวัติที่กล่าวอ้างว่าโยนของยา(3).mp4	6/5/2025 12:36 PM	MP4 Video File (V...	126,990 KB
จุดหน้าห้องตรวจที่มีการประทุ จนท(4).mp4	6/5/2025 12:49 PM	MP4 Video File (V...	52,537 KB
วัดความดันครั้งที่ 3-4 คนไข้ไปเดินตลาดนัดและซักประวัติอ้างna เขาโยนมาทางไปแต่อยู่ในมือ(2).mp4	6/5/2025 11:51 AM	MP4 Video File (V...	289,139 KB
วัดความดันครั้งที่1-2(1).mp4	6/5/2025 12:25 PM	MP4 Video File (V...	52,632 KB

Video Player: วัดความดันครั้งที่1-2(1).mp4 - VLC media player

Media Playback Audio Video Subtitle Tools View Help

06-07-2025 Wed 09:23:41

CCTV13

00:12

๗.๕.๔. สถานพยาบาลมีการติดป้ายหรือประกาศเพื่อแจ้งผู้ใช้บริการรับทราบในบริเวณพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด





จุดตรวจตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย
Bo Phloi Police Station
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
☎ มีเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง
(034) 581-254, 581-244

 ภาค 7 ปลอดภัย ติดตามอุ่นใจให้ประชาชน 





สถานที่นี้รักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด 24ชม.

CCTV 24H

